

# Acaip

## Deficiencias en el Módulo 28 de Preventivos

Después de haberse gastado más de 600.000 euros en las obras del módulo,  
**NO HAN HECHO DOBLE CANCELA CON EXCLUSA EN LA SALIDA AL PATIO,**  
algo que ya se había pedido tras el secuestro de un compañero en el 2004

¿De verdad a la Secretaría General le importa nuestra seguridad?


Picassent, 20 de Enero de 2010

---

**ACAIP VALENCIA.** e-mail: [cpvalencia@acaip.info](mailto:cpvalencia@acaip.info)  
Carretera Nacional 340 km 225, 46220 Picassent (Valencia).  
Tfno./FAX 96 1975122  
<http://www.acaip.info>

---

# Acaip



Sr. Director:

Alberto en calidad de Delegado en Valencia de **Acaip** (Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias), sindicato mayoritario en el ámbito penitenciario, por medio del presente, viene a eleva informe de algunas de las deficiencias encontradas en el módulo 28 de la Unidad de Preventivos, una vez que su reforma está prácticamente acabada.

**Primero.-** Hace ya varios años, después del secuestro de un compañero en ese módulo, se elaboró una propuesta de reforma del mismo que incluía una mecanización de la puerta de acceso al patio general, creando un sistema de exclusa, para impedir que pudieran acceder al hall del mismo aquellos internos que no estuvieran autorizados, o un número excesivo de ellos. Posteriormente, con ocasión del secuestro de otro funcionario, se llegó a la conclusión que era fundamental para la seguridad de los trabajadores esa reforma. Pues bien, al visitar el mencionado módulo lo primero que sorprende de forma muy negativa es que **no se ha creado ese sistema de exclusa en la puerta de salida al patio**, con lo que el riesgo existente se mantiene exactamente igual.

**Segundo.-** Asimismo, **tampoco se han mecanizado la puerta de acceso al comedor, y las de los dos patios traseros**, con lo cual hay que seguir abriendo manualmente con llave. No vale de nada haber mecanizado todas las puertas de las celdas, si luego el funcionario ha de hacer presencia física a la hora de abrir el comedor (con un número importante de internos dentro), o los patios de la zona de aislamiento.

**Tampoco se han mecanizado las cancelas de acceso desde las escaleras a cada una de las plantas.**

Todo ello puede tener una gran importancia, dependiendo del tipo de internos que vaya a albergar en un futuro dicho módulo.

# Acaip

**Tercero.-** Al igual que sucede en el módulo 11 de la Unidad de Cumplimiento, no es de extrañar dado que la empresa que ha llevado a cabo la obra es la misma, **en los cuadros donde están situados los botones de apertura y cierre de las puertas de las celdas no hay un testigo avisador de si la puerta está abierta, o cerrada.** Cerciorarse de ello es imposible, ya sea mediante visión directa, o a través de las cámaras.

**Cuarto.-** Las puertas de las celdas siguen presentando cierta holgura, por lo que no sabemos si se han tomado las medidas adecuadas para evitar que se repitan los graves acontecimientos ocurridos en el módulo 11, cuando varios internos consiguieron forzar dichas puertas mecánicas, y tener acceso al pasillo de celdas.

**Quinto.-** Hemos podido comprobar como se mantienen en varias celdas **mesas y estanterías que contienen en su interior mallado metálico**, que, al igual que sucedió en fechas recientes, en caso de que se rompan, dejan al descubierto barras metálicas de enormes dimensiones que pueden ser utilizadas contra los trabajadores de servicio, o contra otros internos.

**Sexto.-** Para **sujetar los tubos fluorescentes de las celdas se han utilizado pletinas metálicas** que pueden ser fácilmente arrancadas y transformadas en pinchos.

**Séptimo.-** En los pasillos de celdas, se han colocado unas **chapas metálicas de color verde junto a los tubos fluorescentes**, algunas de las cuales ya está casi desatornillada, que también se pueden manipular fácilmente para ser utilizadas como arma.

**Octavo.-** Gran cantidad de **cristales de las celdas** están desaparecidos, rotos o deteriorados. No se han reforzado las ventanas de las celdas para evitar que puedan ser forzadas, tal y como ocurrió recientemente.

**Noveno.-** Como puede comprobar, en esta relación se hacen muchas referencias al módulo 11 de la Unidad de Cumplimiento, pero ello es inevitable, los dos han sido objeto de reforma recientemente, la empresa adjudicataria es la misma, y en dicho módulo se han producido

# **Acaip**


numerosos y clamorosos fallos en materia de seguridad, que podían haber tenido fatales consecuencias para los trabajadores penitenciarios.

Es por todo ello que desde este Sindicato se **SOLICITA**:

1/ Se realice, antes de la recepción de la obra, una completa y profunda revisión del módulo 28 de la Unidad de Preventivos, que está siendo objeto de reforma, solicitando, si fuera preciso, la colaboración de funcionarios acostumbrados a trabajar en módulos mecanizados o semi-mecanizados, ya que ellos pueden aportar ideas desde su experiencia.

2/ Se exija de la empresa adjudicataria la solución de todas las deficiencias enumeradas en este escrito, y de otras que pudieran detectarse, todo ello con el fin de garantizar la **seguridad** de los trabajadores del Centro, evitando su exposición a riesgos innecesarios.

Todo lo que se pide en Picassent, a diecinueve de Enero de dos mil diez.



Fdo. Alberto  
Delegado **Acaip** en Valencia

**SR. DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE VALENCIA**

**ACAIP VALENCIA. e-mail: [cpvalencia@acaip.info](mailto:cpvalencia@acaip.info)**  
Carretera Nacional 340 km 225, 46220 Picassent (Valencia).  
Tfno./FAX 96 1975122  
<http://www.acaip.info>