



A la atención: Sr. Director del Establecimiento
Penitenciario de Valencia

Carretera nacional 340 km 225, 46220 Picassent

Asunto: Queja no reparación puerta segundo
rastrillo central

Alberto Téllez Martínez en calidad de representante en Valencia de Acaip (Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias), sindicato mayoritario en el ámbito penitenciario, por medio del presente viene a interponer **QUEJA por la no reparación de la primera puerta del segundo rastrillo central de acceso a la Unidad de Preventivos**, en base a los siguientes HECHOS:

La primera puerta del segundo rastrillo central de acceso a la Unidad de Preventivos lleva una semana averiada. Según la información de la que dispone este Sindicato, salvo error u omisión, se trata de un problema de repuestos del motor de la misma.

Llama la atención que después de invertir **8046,50 euros en las obras** de ese rastrillo (según datos oficiales de la Administración penitenciaria), apenas 3 años después de su puesta en funcionamiento ya haya problemas para conseguir esos repuestos.

Ese rastrillo, que iba a ser la solución a los problemas de personal en el área de interior del centro penitenciario de Valencia, se ha demostrado con totalmente ineficaz y superfluo, y ahora, además una de sus puertas lleva sin funcionar más de una semana.

Por todo ello, desde este Sindicato se **SOLICITA, se proceda con carácter inmediato a realizar las actuaciones necesarias que permitan la reparación de esa puerta**, participando a esta organización del resultado de las mismas.

Todo ello en Picassent, a catorce de junio de dos mil diecinueve.

Fdo. Alberto Téllez Martínez
Representante **Acaip** en Valencia