

Acaip

NOTA DE PRENSA

La Oficina en Valencia de **Acaip** (Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias), sindicato mayoritario en el ámbito penitenciario, por medio del presente desea hacerles llegar el siguiente Comunicado:

II.PP. gasta más de 700.000 euros en reformar un módulo de máxima seguridad, y puertas mecánicas no funcionan, u olvida poner agua fría en las duchas de las celdas

Acaip viene denunciando desde hace años que la Institución Penitenciaria está sumida en un desastre total y absoluto. Los máximos dirigentes son incapaces de gestionar, lo eran cuando no había crisis, y, por supuesto, como no podía ser de otra manera, lo son todavía más ahora que la hay.

II.PP. adjudicó a dedo, **sin ningún tipo de concurso público** la reforma del Módulo 19 de la Unidad de Preventivos a la empresa TRAGSA, que no tiene ningún tipo de experiencia en la reforma de Centros Penitenciarios. (Hay que recordar que esta misma empresa fue la que realizó la reforma del Módulo 11 de la Unidad de Cumplimiento, en el que los internos podían abrir las puertas de las celdas desde el interior).

La ejecución de esta nueva obra en el módulo 19 ha sido un auténtico desastre. Las deficiencias estructurales son muy numerosas, de forma que en algunos casos ha empeorado lo existente anteriormente. Este módulo 19 **alberga a los internos más peligrosos del centro**, todos clasificados en primer grado, alguno de los cuales ha provocado graves incidentes en otros centros (tales como secuestros y agresiones a funcionarios, intentos de fuga...).

ACAIP VALENCIA. e-mail: cpvalencia@acaip.info
Carretera Nacional 340 km 225, 46220 Picassent (Valencia).

Tfno./FAX 96 1975122

<http://www.acaip.info>

ACAIP

Además de esta mala ejecución de la obra, las **prisas** con las que se ha reabierto el módulo han contribuido a aumentar el **caos**.

A pesar de los antecedentes vividos en el caso del módulo 11, en lugar de revisar todo concienzudamente y a fondo, probar todo, antes de traer a los internos, comprobando que todo funcionaba correctamente, se ingresa a los internos cuando todavía hay operarios rematando cosas.

Ello supone que, por ejemplo, una puerta mecánica, fundamental para el buen funcionamiento del módulo, haya estado desembragada durante más de una semana porque el motor no funcionaba correctamente.

Es decir, **en el módulo de máxima seguridad del centro, hay que dejar abierta permanentemente una puerta, porque no funciona**. Algo que podían ver perfectamente los internos.

SE HA ESTADO PONIENDO EN GRAVE RIESGO LA SEGURIDAD DEL MÓDULO Y DE LOS TRABAJADORES.

Otro caso que se está produciendo, y que demuestra la chapuza realizada, es que **alguien “ha olvidado” instalar la tubería del agua fría en las duchas de las celdas**, con lo cual el agua solo sale cociendo. Ello motiva que los internos para ducharse tengan que utilizar cubos de agua.

El hecho sería anecdótico, sino fuera porque esta simple circunstancia puede suponer problemas regimentales muy graves con este tipo de internos.

Hay asimismo **fallos importantes en materia de seguridad** que no podemos revelar públicamente para no facilitar la tarea a los internos, y para que no se nos acuse de un delito de revelación de secretos, tal y como se nos ha insinuado en alguna ocasión.

Lo peor de todo esto es que **no se trata de algo puntual**, sino que es lo habitual. Además, **tampoco se exige ningún tipo de responsabilidad** a las empresas que realizan estas chapuzas, sino que, en la mayoría de los casos, los arreglos que haya que hacer corren a costa del presupuesto de los centros penitenciarios, con lo cual se gasta el dinero dos veces.

Habrá que empezar a pensar si es que alguien tiene interés personal en estas adjudicaciones a dedo, en no exigir esas responsabilidades, en hacer ver que no pasa nada, que las obras se ejecutan correctamente, porque sinceramente, sino no se entiende que alguien pueda ver todo lo que pasa y quedarse tan tranquilo.

Picassent, 18 de Febrero de 2011

ACAIP VALENCIA. e-mail: cpvalencia@acaip.info
Carretera Nacional 340 km 225, 46220 Picassent (Valencia).
Tfno./FAX 96 1975122
<http://www.acaip.info>
