



**A la atención: Sr. Director del Centro de Inserción Social Torre Espioca**

**Carretera nacional 340 km 225, 46220 Picassent**

**Asunto: Informe deficiencias zona archivo desgloses expedientes ubicado en sótanos CIS Valencia**

Alberto Téllez Martínez en calidad de Delegado de Prevención en el Comité de Seguridad y Salud laboral de Instituciones Penitenciarias en la provincia de Valencia, por medio del presente **EXPONE:**

**Primero.-** Desde hace unos meses se encuentra prestando servicio en la zona de los sótanos del CIS Valencia un funcionario del centro para ordenar el archivo de desgloses de expedientes.

**Segundo.-** Las condiciones de la zona son lamentables e indignas ya no para que alguien preste servicio allí, sino tan siquiera para permanecer en ella más allá de unos minutos.

Sin ánimo de ser exhaustivos, ya que el escrito ocuparía varias páginas, algunas de las más destacadas son:

**-El lugar es un almacén que no reúne ningún tipo de condiciones,** no hay ventilación alguna, ni iluminación, ni, por supuesto, ninguna clase de climatización.

En la estancia se almacenan diversos **productos químicos**, alguno de los cuales lleva la leyenda de corrosivo.

**-El funcionario ni siquiera tiene un puesto de trabajo como tal.** No hay ni una mesa, ni una silla.

**-La zona está junto a las calderas del centro,** donde en fechas recientes ha habido varias fugas de gasoil. Pese a ello, allí se almacenan **gran cantidad de colchones.**

**-Hay numerosos cuadros eléctricos y cables a la intemperie,** no sabiendo cuáles están en funcionamiento y cuáles no.

-Los expedientes se encuentran en antiguas cámaras frigoríficas, sin iluminación, y sin ventilación, con **gran cantidad de polvo acumulado**.

-El funcionario que está prestando allí no dispone de **ningún tipo de medio de protección**: ni bata, ni gafas, ni guantes....

-No se dispone de **ningún tipo de comunicación con el exterior** (ni teléfono, ni interfono, ni walkie...).


-No se puede precisar si hay, o no, **detectores de incendios**. Alguno de los extintores que hay en la zona tienen la revisión caducada.

**Tercero.-** Hasta donde este Delegado tiene conocimiento, se ha empezado a utilizar esta zona como punto de trabajo habitual sin que se haya hecho una evaluación de los riesgos de la zona.

Por todo ello, este Delegado **SOLICITA** que **se proceda con carácter inmediato a resolver las deficiencias arriba señaladas**, de forma que los trabajadores pueden trabajar, al menos, en unas condiciones dignas.

Se adjunta copia de este escrito al Servicio de Prevención de zona.

Todo ello en Picassent, a 21 de octubre de 2020

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Alberto Téllez Martínez'.

Fdo. Alberto Téllez Martínez  
Delegado Prevención

## Justificante de Presentación

### Datos del interesado:

AGRUPACION DE LOS CUERPOS DE LA ADMINISTRACION IPP

Teléfono de contacto: 682126047

Correo electrónico: cpvalencia@acaip.info

El presente justificante tiene validez a efectos de presentación de la documentación en este Registro Electrónico y no prejuzga la admisión del escrito para su tramitación. La fecha y hora de este Registro Electrónico es la de la Sede electrónica del Punto de Acceso General (<https://sede.administracion.gob.es/>). El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir las Administraciones Públicas vendrá determinado por la fecha y hora de presentación en el registro electrónico de cada Administración u organismo.

Número de registro: 200117451296  
Fecha y hora de presentación: 21/10/2020 10:52:16  
Fecha y hora de registro: 21/10/2020 10:52:16  
Tipo de registro: Entrada  
Oficina de registro electrónico: REGISTRO ELECTRÓNICO  
Organismo destinatario: EA0044530 - Cis Torre Espioca  
Organismo raíz: E00003801 - Ministerio del Interior  
Nivel de administración: Administración General del Estado

Asunto: Informe deficiencias zona archivo desgloses expedientes sotanos CIS Valencia

Expone: Alberto Téllez Martínez en calidad de Delegado de Prevención en el Comité de Seguridad y Salud laboral de Instituciones Penitenciarias en la provincia de Valencia, por medio del presente EXPONE:

Primero.- Desde hace unos meses se encuentra prestando servicio en la zona de los sótanos del CIS Valencia un funcionario del centro para ordenar el archivo de desgloses de expedientes.

Segundo.- Las condiciones de la zona son lamentables e indignas ya no para que alguien preste servicio allí, sino tan siquiera para permanecer en ella más allá de unos minutos.

Sin ánimo de ser exhaustivos, ya que el escrito ocuparía varias páginas, algunas de las más destacadas son:

-El lugar es un almacén que no reúne ningún tipo de condiciones, no hay ventilación alguna, ni iluminación, ni, por supuesto, ninguna clase de climatización.

En la estancia se almacenan diversos productos químicos, alguno de los cuales lleva la leyenda de corrosivo.

-El funcionario ni siquiera tiene un puesto de trabajo como tal. No hay ni una mesa, ni una silla.

-La zona está junto a las calderas del centro, donde en fechas recientes ha habido varias fugas de gasoil. Pese a ello, allí se almacenan gran cantidad de colchones.

-Hay numerosos cuadros eléctricos y cables a la intemperie, no sabiendo cuáles están en funcionamiento y cuáles no.

-Los expedientes se encuentran en antiguas cámaras frigoríficas, sin iluminación, y sin ventilación, con gran cantidad de polvo acumulado.

-El funcionario que está prestando allí no dispone de ningún tipo de medio de protección: ni bata, ni gafas, ni guantes....

-No se dispone de ningún tipo de comunicación con el exterior (ni teléfono, ni interfono, ni walkie...).

-No se puede precisar si hay, o no, detectores de incendios. Alguno de los extintores que hay en la zona tienen la revisión caducada.

Tercero.- Hasta donde este Delegado tiene conocimiento, se ha empezado a utilizar esta zona como punto de trabajo habitual sin que se haya hecho una evaluación de los riesgos de la zona.

Solicita: Por todo ello, este Delegado SOLICITA que se proceda con carácter inmediato a resolver las deficiencias arriba señaladas, de forma que los trabajadores pueden trabajar, al menos, en unas condiciones dignas.

Se adjunta copia de este escrito al Servicio de Prevención de zona.

Documentos anexados:

Deficiencias archivo sotanos CIS - Informe deficiencias archivo sotanos CIS.pdf (Huella digital:  
0098788bccccd5e1d43e79bf306c04c448d0978b)

Alerta por SMS: No

Alerta por correo electrónico: Sí

En la pestaña Búsqueda de registros de [rec.redsara.es](http://rec.redsara.es), podrá consultar el estado de la presentación de este registro